

АНКЕТА ОБСЛЕДОВАНИЯ доступности для инвалидов общественного здания
Основные сведения по объекту (учреждению)

Наименование объекта	
Фактический адрес	
телефон	E-mail
Ведомственная принадлежность	(департамент, комитет)
Вид деятельности	социальное обслуживание, здравоохранение, образование, торговля и сервисное обслуживание, культурно - досуговая деятельность, спортивно-оздоровительная, государственное (муниципальное) управление, организация временного проживания
Форма собственности объекта	(муниципальная, ведомственная, частная и т.д.)
Объем предоставляемых услуг	(количество обслуживаемых посетителей/день, вместимость
Размещение объекта	отдельно стоящее здание или часть здания; здание нежилое или жилое этажи, на которых оказываются услуги населению
Количество и назначение входов	
Год постройки	
Год последней реконструкции	

Описание маршрута следования к объекту:

Расстояние до объекта от остановки транспорта, м		Вид транспорта, номер маршрута, название остановки	
Наземные переходы на пути следования к объекту от остановки		есть, нет	
Наземные тактильные указатели перед переходами	есть, нет	Регулируемые переходы	есть, нет
Наземные тактильные указатели препятствиями	есть, нет	Регулируемые переходы со звуковой сигнализацией	есть, нет
Внеуличные переходы (надземные мосты и подземные тунNELи)	есть, нет	Нерегулируемые переходы	есть, нет
Внеуличные переходы (надземные мосты и подземные тунNELи)	есть, нет	Внеуличные переходы с пандусом	есть, нет
Перепады высоты на пути движения	есть, нет	Внеуличные переходы с подъемником	есть, нет
Лестницы на пути движения	есть, нет	Съезды на проезжую часть с уклоном до 10%	есть, нет
Поручни на имеющихся лестницах	есть, нет	Съезды с уклоном более 10% (ненормативный)	есть, нет
Пандусы на пути движения с уклоном менее 8%	есть, нет	Бордюры на пересечении путей	есть, нет

(нормативные)		движения с транспортным проездом более 1,5 см	
Пандусы на путях движения с уклоном более 8% (ненормативные)	есть, нет	Бордюры на пересечении путей движения с транспортным проездом более 4 см	есть, нет
Поручни на имеющихся пандусах	есть, нет		

Наименование элементов объекта	Фактическая величина, наличие	Рекомендации по адаптации	Примечание	Условия при полной доступности	Условия при частичной доступности	Категории инвалидов
1	2	3	4	5	6	7
1. ТЕРРИТОРИЯ ОБЪЕКТА (при наличии)						
Вход на территорию (при наличии ограждения)						
- ширина прохода, калитки				0,9 м и более	Не менее 0,8 м, допустим проход через ворота для автотранспорта	К, О
- *информация об объекте				Имеется	Допустимо отсутствие	К, О, С, Г
Автостоянка посетителей (при наличии)						
*Расстояние до входа в здание				50 м и менее	Не более 250 м	К, О
Количество машино-мест для инвалидов				5% и более	Допустимо отсутствие	К, О
Габариты машино-места для инвалидов (ширина)				3,5м и более	Стандартное (2,5 x5,0 м) или отсутствует	К
Габариты машино-места для инвалидов (глубина)				5,0 м и более		К
Путь к входу в здание (для доступа в зону оказания услуг)						
- ширина тротуара (пути движения)				1,5 м и более, допустимы сужения до 0,9 м	Не менее 1,2м, допустимы сужения до 0,9 м	К
-*указатели направления				Имеются	Допустимо отсутствие	К, Г

движения						
- *ограждение, бордюр с направляющей функцией вдоль тротуара				Имеется	Допустимо отсутствие	C
- *места отдыха				Имеются		K, O
Открытая лестница (лестница на рельефе территории):						
- высота подъема справочно						
- *поручни высота Не требуются при высоте входной площадки не более 0,45 м				Как минимум с одной стороны на высоте 0,8-1,1 м.	Допустимо отсутствие на высоту подъема лестницы не более 0,65 м	O, C
- тактильная полоса перед маршем (вверху и внизу)				За 0,6 м до марша	Допустимо отсутствие, несоответствие	C
-контрастная маркировка ступеней (крайних ступеней или края всех ступеней маршса)				Есть на всю ширину проступи или шириной не менее 6 см по краю проступи	Отсутствие, несоответствие	C
Пандус на рельефе						
- высота подъема одного марша (наибольшая высота подъема одного из маршес)				0,8 м и менее	не учитывается	K
- уклон Формула расчета уклона пандуса в % = (H : L) x 100%.				8 % и менее, для подъема до 0,2 м – до 10%	Не более 16,5 %, на высоту до 0,45 м не более 20%	K
Поручни с двух сторон требуются при подъеме более 0,15 м				Наличие	Отсутствие, несоответствие	
- на высоте (нижний поручень)				0,7 – 0,9 м		K

-*на высоте (верхний поручень)				0,8 – 1,0 м		О
2. ВХОДНАЯ ГРУППА (для доступа в зону оказания услуг)						
Крыльцо или входная площадка						
Высота площадки Справочно				Для определения необходимости лестницы и пандуса, ограждения, поручней на лестнице и пандусе. – При высоте площадки более 0,45 м должно быть ограждение площадки, поручни на лестнице и пандусе. – При высоте площадки менее 0,45 м ограждение площадки и поручни на лестнице могут отсутствовать. – Лестница отсутствует, ограждение площадки и поручни на пандусе не требуются.		
Габариты площадки (ширина) с пандусом				1,5 м и более, при автоматических дверях не менее 1,2 м	Не менее 1,2м, при автоматических дверях не менее 1,1 м	К
Габариты площадки (глубина) с пандусом				1,8 м и более, не менее 1,2 м при автоматических дверях	1,5 м и более, не менее 1,2 м при автоматических дверях	К
Габариты площадки (ширина) без пандуса				Не менее 1,5 м	Не менее ширины входной двери	О, С
Габариты площадки (глубина) без пандуса				Не менее 1,5 м, при автоматических дверях не менее 1,2 м	Не учитывается	О, С
*Поручни (ограждение высотой не менее 0,8 м, допустимы другие виды ограждения, не требуется при трехсторонних лестницах)				Есть при высоте более 0,45 м,	Dопустимо отсутствие	К, О, С
*Навес				Наличие		К, О
*Информация об объекте (сфера оказываемых услуг, часы работы, знак доступности				Наличие		Г

объекта для инвалидов)						
Лестница наружная						
Тактильная полоса перед маршем вверху и внизу За 0,6 м до марша				Имеется	Допустимо отсутствие, несоответствие	C
Маркировка ступеней				Имеется на проступи крайних ступеней, или на всех ступенях	Допустимо отсутствие, несоответствие	C
Поручни с двух сторон				Как минимум с одной стороны, допустимо отсутствие при высоте крыльца менее 0,45 м	Допустимо отсутствие при высоте крыльца не более 0,65м или при входном пандусе с уклоном не более 16,5%	O, C
- на высоте				0,8-1,1 м	Допустимо несоответствие	O, C
- * завершения поручней за пределами марша				Наличие	Допустимо отсутствие	O, C
- *нетравмирующие окончания				Наличие		O, C
Пандус наружный						
Уклон пандуса в % = (H : L) x 100%				8 % и менее	Не более 16,5% (9°)	K
Ширина марша (в чистоте, между поручнями)				0,9 м и более	Не менее 0,85 м	K
Высота подъема одного марша (максимальная)				0,8 м и менее	Не ограничена	K
Разворотные площадки: (указываются габариты наименьшей)						
-при въезде на пандус, длина				1,2 м и более	не менее 1,0 м	K
-при въезде на пандус, ширина				1,2 м и более	Менее 1,0 м	K
-промежуточная прямая,				1,2 м и более	Допустимо отсутствие	K

длина						
-промежуточная прямая, ширина				0,9 м и более	Допустимо отсутствие	К
-промежуточная с поворотом направления движения, длина				1,2 м и более	Не менее 1,0 м (допустима не горизонтальная)	К
-промежуточная с поворотом направления движения, ширина				1,2м и более	При повороте на 90° не менее 1,0 м	К
Поручни с двух сторон:				наличие	Отсутствие, несоответствие	
- на высоте (нижний поручень)				0,7-0,9 м		К
- *на высоте (верхний поручень)				0,8-1,0 м		О
- *горизонтальные завершения поручней				Имеются	Допустимо отсутствие	К
- *нетравмирующие окончания				Имеются		К, О
*Нескользкое покрытие (при намокании)				Наличие		К
Наружный подъемник (при отсутствии пандуса на входе, если вход не с уровня земли)				Наличие при необходимости	Мобильный подъемник при необходимости	К
*Звуковой маяк у входа				Имеется	Допустимо отсутствие	С
Тамбур						
Глубина				1,5 м и более, при автоматических дверях допустимо менее 1,5 м	Менее 1,5 м	К
Ширина				2,0 м и более,	Менее 2,0 м	К

- на высоте (нижний поручень)				0,7 – 0,75 м	Допустимо отсутствие, несоответствие	К
- *на высоте (верхний поручень)				0,8 – 1,0 м	Допустимо отсутствие, несоответствие	К, О
- *горизонтальные завершения поручней				Имеется	Допустимо отсутствие	К
Пандус переносной				-	Наличие	К
Подъемник для инвалидов						
- стационарный				наличие	-	К
- мобильный				-	наличие	К
Коридоры/холлы						
Ширина полосы движения (с учетом мебели и оборудования)				1,2 м и более, допустимы сужения до 0,9 м на длину не более 1,0 м	Не менее 0,9м, допустимы сужения до 0,8 м	К
Разворотные площадки, глубина				1,2 м и более	Менее 1,2м	К
Разворотные площадки, ширина				1,2 м и менее	Менее 1,2м	К
*Указатели направления движения, входа, выхода				Имеются	Допустимо отсутствие	К, Г
*Пиктограммы (доступность, вход, выход)				Имеются		К, Г
Речевые информаторы и маяки				Имеются		С
*Экраны, текстовые табло для дублирования звуковой информации				Имеются		Г
*Аудиовизуальные информационно-справочные системы				Имеются		Г
*Тактильная схема				Имеются		С
*Место отдыха и ожидания:						
- места для сидения на				Наличие	Допустимо отсутствие	О

каждом этаже						
- зона для коляски на каждом этаже				Наличие	Допустимо отсутствие	
*Навесное оборудование, выступ в зону движения				Необходимо отсутствие	Допустимо наличие	С
Лестница, перепады высот на этаже (в коридорах)						
Контрастная маркировка ступеней				Есть на проступи	Отсутствует или не соответствует	С
Поручни с двух сторон на лестнице				Есть как минимум с одной стороны	Отсутствуют, не соответствуют. Допустимо отсутствие для лестниц не более 5 ступеней	О
- *горизонтальные завершения поручней				имеются	отсутствуют	О
Пандус внутренний на этаже						
Ширина марша				0,9 м и более	Не менее 0,85 м	К
Уклон пандуса в % = (H : L) x 100%				8 % и менее	Не более 16,5 %	К
Разворотные площадки внизу, вверху (длина)				1,2 м и более	Не менее 1,0 м	К
Разворотные площадки внизу, вверху (ширина)				1,2 м и более	Не менее 1,0 м	К
Поручни с двух сторон:						
- на высоте (нижний поручень)				0,7 – 0,9 м	Отсутствие или несоответствие	К
- *на высоте (верхний поручень)				0,85 – 1,0 м		О
Лестница межэтажная (в зону оказания услуги)						
Маркировка ступеней				Есть на проступи	Отсутствие или несоответствие	С
Поручни с двух сторон: - на высоте 0,8 – 0,1 м				Как минимум с одной стороны	Отсутствие на части маршей, несоответствие	О, С О, С
- *горизонтальные завершения				Имеется	Допустимо отсутствие	О, С

- *нетравмирующие окончания				Имеется	Допустимо отсутствие	О, С
- *указатели номера этажа на поручне тактильные				Имеется	Допустимо отсутствие	С
Лифт пассажирский						
Кабина:						
- длина				1,25 м и более	Не менее 1,25 м	К
- ширина				1,1 м и более	Не менее 1,0 м	К
- ширина дверного проема				0,8 м и более	Не менее 0,75 м	К
- *поручни				Имеется	Допустимо отсутствие	О
*Световая информация				Имеется		Г
*Звуковая информация				Имеется		С
*Знак доступности				Наличие		К
*Указатели номера этажа напротив лифта				Наличие		К, Г
Обслуживание через окно/прилавок						
Высота рабочей поверхности				0,8 – 1,1 м	Допустимо несоответствие	К
Габариты зоны обслуживания (глубина)				1,25 м и более	Не менее 1,2 м	К
Обслуживание в кабинете						
Ширина проема двери в свету				0,8 м и более	Не менее 0,75 м	К
Высота порога				0,025 м и менее	Более 0,025 м	К
Информация тактильная о назначении кабинета				На стене рядом с дверью	На двери или отсутствует	С
Информация визуальная контрастная о назначении кабинета:				На стене рядом с дверью	Допустимо отсутствие	К, О, С, Г
- *размещение на высоте				1,8 м и менее	Не учитывается	К
- *высота прописных букв				0,016 м и более	Не учитывается	С
Зона для кресла-коляски				не менее 1,2 x 0,9 м	не менее 1,1 x 0,8 м	К
Обслуживание с перемещением №						
Ширина полосы движения по зоне обслуживания				1,2 м и более, сужения до 0,9 м	Не менее 0,9 м с расширениями до	К

				на длину не более 0,6 м	1,2 м	
*Высота оборудования для посетителей (стеллаж, витрина, прилавок, художественный объект и т.п.)				0,8 – 1,1 м	Без ограничений	К
Кабина индивидуального обслуживания (примерочная, переговорная, кабина телефона и др.)						
Длина				1,8 м и более	1,5 м	К
Ширина				1,6 м и более	1,5 м	К
Место для сидения				Имеются		О
*Крючки для костылей				Имеются	Допустимо отсутствие	О
Зал (с фиксированными местами зрительный, читальный, ожидания и пр. вместимостью более 50 мест)						
Доля мест для колясочников от общего числа мест				2% и более	Не менее одного места	К
Ширина прохода к месту для инвалида на кресле-коляске				1,2 м и более	Не менее 0,9 м	К
Доля мест для лиц с нарушением слуха				2 % и более	Не учитывается	Г
Специализированная зона обслуживания инвалидов-колясочников				Не требуется	Имеется	К
Санузел для посетителей				Имеется	-	Г
Санузел для инвалидов в составе санузла для посетителей				Имеется	-	
*Знак доступности помещения				Имеется	Допустимо отсутствие	K
Тактильная маркировка				Имеется		C
Ширина дверного проема				0,8 м и более	Не менее 0,75 м	K, O
Раковина:						
- зона у раковины (глубина)				1,2 м и более	Не менее 0,8 м × 1,2 м (допустимо расположение кресла-коляски боком к раковине)	K
- зона у раковины (ширина)				0,8 м и более		K
- *высота раковины				0,8 – 0,9 м	не более 0,9 м	K

- *опорный поручень				Наличие	Допустимо отсутствие	О
Кабины для инвалидов:						
- количество кабин				справочно		
- *знак доступности кабины				Имеется	Отсутствует	К
- ширина дверного проема				0,8 м и более	Не менее 0,75 м	К, О
Габариты санузла/кабины (длина)				1,8 и более	1,6 м	К
Габариты санузла/кабины (ширина)				1,65 м и более	1,5 м	К
Опорные поручни				Имеется	Стационарный у стены	К, О
в т. ч. откидные со стороны пересадки из кресла-коляски на унитаз				Имеются	Допустимо отсутствие поручня со стороны пересадки	К
- зона для кресла-коляски рядом с унитазом (ширина)				0,8 м и более	Не менее 0,75 м	К
- *крючки для костылей				Наличие	Допустимо отсутствие	О

ВЫВОДЫ

В результате обследования установлено, что для обеспечения доступности необходимо выполнить следующие основные мероприятия:

- на территории объекта –
- на входной группе –
- на путях передвижения –
- в зоне оказания услуги –
- в санитарных помещениях –
-

Ответственный за проведение обследования объекта:

Примечание: При наличии нескольких обследуемых структурных элементов (лестниц, путей движения и т. п.) использовать дополнительные копии соответствующих разделов (вкладки).